Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200 CV · Q-Tronic

232.775 km en el momento de la revisión · matrícula y bastidor se comprueban contigo al ver el coche

81	2	0	9
conformes	con observación	no conformes	no aplican

Mecánica sin fallos: motor, cambio automático, transmisión, frenos, suspensión, dirección y electrónica conformes. Las dos observaciones son los desperfectos de carrocería y de tapicería que se declaran en la ficha del coche. Ningún punto no conforme.

DOCUMENTACIÓN E HISTORIAL

Permiso de circulación y ficha técnica sin anomalías TALLER	**Conforme**	
ITV en vigor y sin defectos pendientes PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*En vigor hasta 02/2027*
Informe de la DGT: cargas, embargos, bajas y titulares TALLER	**Conforme**	
Número de propietarios anteriores PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*3, incluidos profesionales*
Accidentes o daños estructurales previos PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*Sin daños previos ni accidentes declarados*
Origen del vehículo, importación y certificado COC PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*Origen España*
Kilometraje: lectura y coherencia con ITV e historial PERITAJE + TALLER	**Conforme**	*232.775 km; coherente con la última revisión (232.628 km, 05/05/2026)*
Libro de mantenimiento: sellos y facturas PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*Sellos del concesionario oficial hasta 149.839 km (2019); última revisión el 05/05/2026*
Número de bastidor coincide con la documentación TALLER	**Conforme**	
Llaves: número de unidades y mando a distancia PERITAJE + TALLER	**Conforme**	*2 llaves*

CARROCERÍA Y PINTURA

Daños exteriores por panel: arañazos, golpes y abolladuras PERITAJE DE COMPRA	**Observación**	*Arañazos declarados en la ficha: paragolpes delantero y trasero y las dos aletas traseras. Sin reparar.*
Espesor de pintura, capó TALLER	**Conforme**	
Espesor de pintura, techo TALLER	**Conforme**	
Espesor de pintura, aletas delanteras TALLER	**Conforme**	
Espesor de pintura, puertas TALLER	**Conforme**	
Espesor de pintura, aletas traseras TALLER	**Conforme**	

CARROCERÍA Y PINTURA

Espesor de pintura, portón TALLER	**Conforme**	
Holguras y simetría entre paneles TALLER	**Conforme**	
Tornillería original sin marcas de desmontaje TALLER	**Conforme**	
Puntos de soldadura y sellador de fábrica intactos TALLER	**Conforme**	
Óxido en pasos de rueda, costeros y bajos TALLER	**Conforme**	
Bajos y faldones sin golpes ni raspaduras profundas TALLER	**Conforme**	

CRISTALES Y ALUMBRADO

Parabrisas y lunas sin impactos ni grietas PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Lunas del mismo fabricante y año (sin sustituciones) TALLER	**Conforme**	
Retrovisores: regulación, plegado y desempañado TALLER	**Conforme**	
Faros: cruce, carretera y alineación del haz TALLER	**Conforme**	
Intermitentes y luces de emergencia TALLER	**Conforme**	
Luces de freno, tercera luz, marcha atrás y antiniebla TALLER	**Conforme**	
Alumbrado interior y de matrícula TALLER	**Conforme**	
Faros LED o adaptativos sin testigos de avería TALLER	**Conforme**	*Faros bixenón sin avisos*

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Profundidad de dibujo, delantero izquierdo PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Profundidad de dibujo, delantero derecho PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Profundidad de dibujo, trasero izquierdo PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Profundidad de dibujo, trasero derecho PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Marca y medida homogéneas por eje PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Fecha de fabricación (DOT) inferior a 6 años TALLER	**Conforme**	

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Llantas sin golpes, grietas ni deformaciones PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Rueda de repuesto o kit antipinchazos completo TALLER	**Conforme**	

MOTOR

Arranque y funcionamiento del motor en marcha PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Ralentí estable y sin testigos en el cuadro TALLER	**Conforme**	
Nivel y estado del aceite TALLER	**Conforme**	
Nivel y estado del refrigerante TALLER	**Conforme**	
Fugas de aceite: cárter, tapa de balancines y turbo TALLER	**Conforme**	
Fugas de refrigerante: radiador y manguitos TALLER	**Conforme**	
Distribución: estado y registro del último cambio PERITAJE + TALLER	**Conforme**	*Kit de distribución y bomba de agua cambiados el 22/04/2025, con factura*
Correa auxiliar y tensores TALLER	**Conforme**	
Turbo: holgura de eje y aceite en admisión TALLER	**Conforme**	
Filtro de partículas y válvula EGR TALLER	**Conforme**	
Batería de 12 V: tensión y prueba de carga TALLER	**Conforme**	
Diagnosis de centralitas: averías activas o borradas TALLER	**Conforme**	

HÍBRIDO Y ELÉCTRICO (NA EN COMBUSTIÓN)

Salud de la batería de alta tensión (SoH) TALLER	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*
Toma de carga y cable de carga PERITAJE + TALLER	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*
Batería en propiedad, sin contrato de alquiler PERITAJE DE COMPRA	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*
Modo eléctrico: funcionamiento y autonomía TALLER	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*
Refrigeración de la batería de alta tensión TALLER	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*
Cableado de alta tensión y aislamiento sin avisos TALLER	**No aplica**	*Diésel, sin parte híbrida*

TRANSMISIÓN

Cambio: entrada de marchas y cambios sin tirones PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*Automático Q-Tronic de 6 marchas*
Embrague: punto de mordida y patinamiento TALLER	**No aplica**	*Cambio automático, sin pedal de embrague*
Nivel y color del aceite de la caja TALLER	**Conforme**	
Juntas homocinéticas y fuelles TALLER	**Conforme**	
Diferencial y transmisión sin ruidos en curva TALLER	**Conforme**	
Tracción total: reparto y ausencia de avisos TALLER	**No aplica**	*Tracción delantera*

FRENOS

Frenada en prueba: eficacia, ruidos y desvíos PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Espesor de discos delanteros TALLER	**Conforme**	
Espesor de discos traseros TALLER	**Conforme**	
Pastillas delanteras y traseras TALLER	**Conforme**	
Líquido de frenos: nivel y punto de ebullición TALLER	**Conforme**	
Freno de estacionamiento: recorrido y retención TALLER	**Conforme**	
Latiguillos y tuberías sin grietas ni humedad TALLER	**Conforme**	

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Dirección: tacto y ruidos en prueba PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Suspensión: comportamiento en prueba PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Amortiguadores: estanqueidad y rebote TALLER	**Conforme**	
Silentblocks y trapecios TALLER	**Conforme**	
Rótulas y bieletas sin holgura TALLER	**Conforme**	
Cojinetes de rueda sin ruido TALLER	**Conforme**	
Alineación de dirección dentro de tolerancia TALLER	**Conforme**	

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Volante centrado y sin vibración a 120 km/h TALLER	**Conforme**	

INTERIOR Y CONFORT

Tapicería y guarnecidos: desgaste, roturas y manchas PERITAJE DE COMPRA	**Observación**	*Desgaste declarado en la ficha: lateral de la banqueta del asiento del conductor y reposabrazos de la puerta delantera izquierda.*
Aire acondicionado y climatización PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Asientos: regulación y calefacción PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Navegación, pantalla y conectividad PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	*Pantalla multimedia montada después (no es la de fábrica)*
Velocímetro y cuadro de instrumentos PERITAJE DE COMPRA	**Conforme**	
Elevalunas, cierre centralizado y techo solar TALLER	**Conforme**	
Cinturones: retracción y bloqueo TALLER	**Conforme**	
Olores a humedad, humo o producto enmascarante TALLER	**Conforme**	

ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD

Airbags sin avería registrada ni despliegue previo TALLER	**Conforme**	
Cámara y sensores de aparcamiento TALLER	**Conforme**	*Sensores de aparcamiento*
Asistentes de conducción: frenada de emergencia, ángulo muerto… TALLER	**No aplica**	*El 159 no lleva frenada de emergencia automática ni ángulo muerto*
Cuadro y conector OBD sin manipulación TALLER	**Conforme**	

PRUEBA EN CARRETERA

Ruidos de rodadura y aerodinámicos PERITAJE + TALLER	**Conforme**	
Aceleración y respuesta hasta 120 km/h TALLER	**Conforme**	
Frenada de emergencia en recta TALLER	**Conforme**	

DESPERFECTOS DECLARADOS EN LA FICHA

01	ASIENTO DEL CONDUCTOR	La piel del lateral de la banqueta está arrugada y gastada de entrar y salir. Sin roturas.

02	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	El reposabrazos de piel está gastado y más oscuro donde se apoya el brazo.
03	PARAGOLPES TRASERO, ESQUINA DERECHA	Roces y arañazos junto al catadióptrico; el más largo, de 2 a 5 cm, llega a la imprimación. Sin reparar.
04	PARAGOLPES TRASERO, PARTE BAJA IZQUIERDA	Marca de roce encima del escape. Sin reparar.
05	PARAGOLPES DELANTERO	Arañazo de 2 a 5 cm que llega a la imprimación. Sin reparar.
06	ALETAS TRASERAS	Un arañazo de menos de 2 cm en cada aleta, hasta la imprimación. Sin reparar.

Revisado por Taller de Ratio Motors 02.10.2026	**Firma y sello del taller**

Este informe recoge el estado observado del vehículo en la fecha indicada y en las condiciones del taller que lo revisa. No es un peritaje judicial, no sustituye a la ITV ni a la garantía legal de doce meses que acompaña a la venta, y no cubre averías sobrevenidas con posterioridad a la revisión.